

Návod k použití Collinite 476

1. Důkladně umyjte a vyčistěte povrch laku před nanesením vosku.
2. Pomocí pěnového aplikátoru naneste tenkou vrstvu vosku.
3. Nechte krátce zaschnout. Doporučená doba schnutí je 2-10 minut v závislosti na okolní teplotě.
4. Poté rozleštěte čistým mikrovláknovým hadříkem.
5. Pro dlouhodobější protekci doporučujeme aplikovat více vrstev.

Upozornění: Uchovejte mimo dosah dětí. Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře. Při zasažení očí vyplachujte vlažnou vodou alespoň 15 minut, pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékaře. Vyvarujte se delšího kontaktu s přípravkem. Při zasažení pokožky umyjte mýdlem a vodou. Doporučujeme použít ochranné rukavice.